


IMPORTANTE

Rev. 2

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:

1- Verificar que el disco de levas de encendido sea el original y/o coincida con el diagrama:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)



Industria Argentina

Rev. 2

2346

CDI


A Magneto con Avance

YAMAHA

YZ 85 (Año 2002) - YZ 125 N/LC (Año 2001)

CONEXIÓN

- 1- Blanco con Rojo: Sensor
- 2- Negro con Blanco: Pare
- 3- Negro: Masa
- 4- Naranja: Bobina de Alta
- 5- Blanco con Azul: Sensor
- 6- Verde con Blanco: Bobina Alimentación
- 7- Verde con Azul: Bobina Alimentación
- 8- Negro con Rojo: Bobina Alimentación



CONSULTAS TÉCNICAS:
03404-470192 - www.pietcard.com.ar