Pietcard

Industria Argentina

Rev. 1

027 REEMPLAZO PLATINO

HONDA: PC50 - PC50 K1

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y condensador

CONEXIÓN

Terminal Ojal de Bobina 3202 (Cable Rojo): a Masa

Bobina de Alimentación (Cable Verde): a bobina 3202

Para realizar la correcta puesta a punto, es necesario la utilización de una lámpara estroboscópica.

CONSULTAS TÉCNICAS
03404-470192 - www.pietcard.com.ar