



Pietcard

Industria Argentina

020

**REEMPLAZO
ELECTRÓNICO**

HONDA DAX 70 ST modelo 1993

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y condensador, sin modificar la puesta a punto.

DESPIECE: Bobina Alimentación 30045
con distancia entre agujeros de 54 mm
y CDI 2013.

CONEXIÓN

CDI

Gris

Azul y rojo:

Rojo

Negro:

Conectado a:

Gris sensor

Azul alimentación, Rojo pare

Bobina de alta 3213E

Masa chasis

Con este dispositivo la luz de Stop debe conectarse a la bobina de luces.

CONSULTAS TÉCNICAS

03404-470192 - www.pietcard.com.ar